

B3-04/1-PR



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
**PŘÍKAZ REKTORKY UP (PR)**

B3-04/1-PR

**Odstranění závad zjištěných kontrolou  
Inspektorátu bezpečnosti práce  
pro Moravskoslezský kraj  
a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě  
v oblasti provozu zdvihacích zařízení  
a pracovních podmínek  
na Univerzitě Palackého v Olomouci**

Obsah: Příkaz rektorky UP k odstranění zjištěných nedostatků  
v oblasti zdvihacích zařízení na autoprovozu RUP.

Zpracoval: referát BOZP a PO RUP

Platnost  
a účinnost: dnem vydání  
Datum vydání: 5. května 2004

Rozdělovník: rektor, proreктоři, kvestor, kancléř  
děkani a tajemníci fakult,  
ředitel IC UP, SKM UP a Archivu UP  
vedoucí EO a PTO RUP  
vedoucí PMO RUP  
právní oddělení RUP  
kontrolní oddělení RUP  
referát BOZP a PO RUP  
oddělení organizace a informačních systémů UP

## Odstranění závad zjištěných kontrolou Inspektorátu bezpečnosti práce Ostrava v oblasti provozu zdvihacích zařízení a pracovních podmínek na Univerzitě Palackého v Olomouci

Na základě kontroly dodržování právních a ostatních předpisů v oblasti provozu zdvihacích zařízení a pracovních podmínek provedené ve dnech 13. a 14. dubna 2004 Inspektorátem bezpečnosti práce Ostrava na Univerzitě Palackého v Olomouci

vydávám

tento příkaz k odstranění zjištěných závad

1. Opatřit pohyblivé nabírací zařízení automobilního zvedáku MOTEX 7515, výrobní číslo 40, rok výroby 1974, bezpečnostní barvou, např. žlutočernými pruhy a zvedák jako zařízení s nebezpečím ohrožení osob tedy opatřit bezpečnostním označením, jak požaduje § 8 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Jan Kratochvíl  
ved. autoprovozu RUP  
Termín: 31. 5. 2004

2. Umístit na zvedáku uvedeném v bodu 1 tohoto příkazu nebo v jeho blízkosti výtah z návodu na obsluhu a zvedák tedy opatřit bezpečnostní tabulkou, jak požaduje § 8 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Jan Kratochvíl  
ved. autoprovozu RUP  
Termín: 31. 5. 2004

3. Umístit na automobilních zvedacích zn. MOTEX 7515, výrobní číslo 40, rok výroby 1974 a zn. SDO-2,5, výrobní číslo 443, rok výroby 1979, nebo v jejich blízkosti, výstražné značky s textem „spolujízda na nabíracím zařízení je zakázána“, zvedáky tedy opatřit bezpečnostními tabulkami, jak požaduje § 8 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Jan Kratochvíl  
ved. autoprovozu RUP  
Termín: 31. 5. 2004

4. Doložit technickou dokumentaci (v českém jazyce) ke stojanovému zvedáku SDO – 2,5, výrobní číslo 443, rok výroby 1979, která musí obsahovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a jejíž neoddělitelnou součástí musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí, jak požaduje § 3 vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Jan Kratochvíl  
ved. autoprovozu RUP  
Termín: 31. 12. 2004

V Olomouci dne 5. května 2004

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., v. r.  
rektorka UP